Alle Rechte, vorbehalten., Weitergabe sowie Vervielfältigung
dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres
Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
Motoren Ventilatoren Landshut GmbH

Steckerwannne
mit Flachstecker 4,8x0,8
passend für Stecker
Rast 5 02-F

51,3 ±1,5

15 ±0,2

A-B

Dichtungsring

ø 66,1 ±0,3

75,4

Z 5:1

1

2,3 ±0,2

0,5

123,5 ±0,5

77 ±0,5

A

34 ±0,6

Flachdichtung

Y

R40

R31

9,3 ±0,5

2

10°

7,5

646.137 76

53,7 ±1

4,8

177 ±1,5

104 ±1

45 ±0,5

B

49 ±0,2

3

R4

4,5

92 ±0,1

Schweißaustritt umlaufend
ca. 1 mm

Y

20 ±0,2

16 ±0,2

22 ±0,2

26 ±0,2

80 ±0,2

X

62,9 ±0,5

20°

Z

31,2 ±0,2

99,4 ±0,5

110 ±0,5

5

8,7 ±0,3

13,2 ±0,5

33,2 ±0,5

56 ±1

41 ±0,2

192 ±1

X

Gummiabdichtung

Steckerwannne W02-2
mit Flachstecker 4,8x0,8
Rast 5 02-A

Hierzu gehört :

Ansauggitter 27453 39121

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | RLS78/1400A2-2108-221 hh | 230V ~50Hz I.Cl.E | |
| Sach-End-Nr. | Typ | elektrische Daten | |

Achtung! Dieses Erzeugnis ist im Sinne des GtA § 2 (Maschinenschutzgesetz) erst nach Einbau verwendungsfähig
- Sicherheitsnorm DIN 31000 (VDE 1000) beachten -
Temperaturwächter nach VDE 0631 in Motorwicklung ersetzen nicht eine erforderliche Sicherung des Gesamtgerätes

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertigzustand | | | Zul. Abw. | | Oberfläche | Maßstab 1:1 / Geom.-Schl.: |
| | | | | | | Werkstoff |
| | | | | Datum | Name | Maßzeichnung |
| | | | Bearb. | 14.10.98 | bre | Radiallüfter |
| | | | Gepr. | 15.10.98 | end | RLS78/1400A2-2108-221 ... |
| | | | Norm | 16.10.98 | teichner | |
| | | | Motoren Ventilatoren Landshut GmbH | | | |
| 01 | PPS 8554 | 14.10.98 | bre | mvl MOTOREN VENTILATOREN | BML/KO | Zeichnungsnummer 55460 95130 / Z10 / Blatt Bl. |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Urspr. RLS78 | | Ers.f.: / Ers.d.: / DIN_A2 |