


Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. ebmpapst Landshut GmbH







Gehäuseoberfläche: verzinkt blank

Warning ! This product is **only usable under built-in-conditions** which have to comply with all relevant legal requirements and safety regulations (regarding f.e. protection of live parts, minimum creepage distances and clearances, protection of rotating parts, protection against moisture etc.) Thermal protectors or thermal fuses in the motorcoil of this product cannot substitute the required protection of the complete unit in which this product is used.

Achtung ! Sicherheits-hinweis beachten ! Achtung! Dieses Erzeugnis ist im Sinne des GtA § 2 (Maschinenschutzgesetz) erst nach Einbau verwendungsfähig - Sicherheitsnorm DIN 31000 (VDE 1000) beachten - Temperaturwächter nach VDE 0631 in Motorwicklung ersetzt nicht eine erforderliche Sicherung des Gesamtgerätes

40	hd	230V~50Hz 29W	Spule I.Cl.F
Sach-End-Nr.	Kenn-buchst.	Elektrische Daten	Spulen-aufbau

Ausg.2) Gesamthöhe korrgiert von 74,5 auf 80,5 mm.

Zust.	Änderung	Datum	Name
2	003368	07.03.05	hae
1	003014	16.12.04	hub

Fertigzustand | Zul. Abw. ISO 2768-mK | Oberfläche | Maßstab 1:1 | Geom.-Schl.: | Werkstoff

	Datum	Name
Bearb.	16.12.04	huber
Gepr.	20.12.04	haendler
Norm	21.12.04	teichner

ebm-papst Landshut GmbH

Maßzeichnung
Querstromlüfter
QLK45/3636A4-2524-109 hd

ebmpapst

Urspr. | Zeichnungsnummer 55442 83040 | Z10 | Blatt 1 | 1

Ers.f.: | Ers.d.: | DIN_A2