


Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Motoren Ventilatoren Landshut GmbH







Lüfterwalze ausgewuchtet
Restexzentrizität =< 60µm

Gehäuseoberfläche: verzinkt blank

Sach-Nr.	End-Nr.	Ausgabe	Kennbuchst.	elektrische Daten	Spulenaufbau
10	2	rk	230V~50Hz 27W	Spule I.Cl.F Lagertemperatur max. 95°C	

Ausg.2: Zeichnung an Ist-Zustand angepasst und in Tabelle Spalte "Ausgabe" nachgetragen.

Achtung! Dieses Erzeugnis ist im Sinne des GtA § 2 (Maschinenschutzgesetz) erst nach Einbau verwendungsfähig
- Sicherheitsnorm DIN 31000 (VDE 1000) beachten -
Temperaturwächter nach VDE 0631 in Motorwicklung ersetzen nicht eine erforderliche Sicherung des Gesamtgerätes

Zust.	Änderung	Datum	Name
2	000184	13.03.03	goe
1	000164	14.02.03	goe

	Datum	Name
Bearb.	14.02.03	goelz
Gepr.	21.02.03	teichner
Norm	21.02.03	teichner

Motoren Ventilatoren Landshut GmbH

Ursprung

Fertigzustand | Zul. Abw. ISO 2768-m | Oberfläche | Maßstab 1:1 | Geom.-Schl.: | Werkstoff

Maßzeichnung
Querstromlüfter
QLK45/3600A5-2524L-69 ...

BML/KO

Zeichnungsnummer 55442 81010 | Z10 | Blatt 1 | 1

Ers.f.: | Ers.d.: | DIN_A2