

Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Motoren Ventilatoren Landshut GmbH





10	ir	220-230V~50Hz 38W I.Cl.H
Sach-End-Nr.	Kenn-buchst.	Elektrische Daten

Achtung! Dieses Erzeugnis ist im Sinne des GtA § 2 (Maschinenschutzgesetz) erst nach Einbau verwendungsfähig
- Sicherheitsnorm DIN 31000 (VDE 1000) beachten -
Temperaturwächter nach VDE 0631 in Motorwicklung ersetzen nicht eine erforderliche Sicherung des Gesamtgerätes

Fertigzustand	Zul. Abw. ISO 2768-m	Oberfläche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.:
			Werkstoff	

	Datum	Name
Bearb.	06.10.99	lan
Gepr.	07.10.99	tei
Norm	08.10.99	att

Motoren Ventilatoren Landshut GmbH

mvl/ko

Maßzeichnung
Radiallüfter
RLD85/3400A4-3025LH-455 ...

Zeichnungsnummer		Blatt
55460 73010	Z10	1 / 1

Zust.	Änderung	Datum	Name
2	PPS 11475	14.02.00	lan

Ursprung: Ers.f.: UA65-005 Ers.d.: DIN_A2

Ausg.2) Am Seitenteil-Motorseitig Bohrung Ø3,1/6/52,5±0,5 u. am Seitenteil-Ansaugseitig Bohrung Ø3,1/6/43,5±0,5/18 nachgetragen.