


Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Motoren Ventilatoren Landshut GmbH









Flachstecker passend für
Steckhülse 6,3-... DIN 46247

Gewindewarze für Blechschraube 3,9
DIN EN ISO 1478 nach 04463 45001 (B90)





66	aat	230/240V~50Hz 41W I.Cl.H	–	
Sach-End-Nr.	Kenn-buchst.	Elektrische Daten	Kunden-Nr.	

Ausg.1:

Warning: The protection against contact with live and
rotating parts and possible moisture has to be provided by the built - in conditions

Achtung! Dieses Erzeugnis ist im Sinne des GtA § 2 (Maschinenschutzgesetz) erst nach Einbau verwendungsfähig
- Sicherheitsnorm DIN 31000 (VDE 1000) beachten -
Temperaturwächter nach VDE 0631 in Motorwicklung ersetzen nicht eine erforderliche Sicherung des Gesamtgerätes

Fertigzustand				Zul. Abw. ISO 2768-m		Oberfläche	Maßstab 1:1 / Geom.-Schl.:
							Werkstoff
					Datum	Name	Maßzeichnung
				Bearb.	05.06.01	zeidlerc	Radiallüfter
				Gepr.			RLA97/3400A16-3025LH-439 ...
				Norm			
				Motoren Ventilatoren Landshut GmbH			
				mvl MOTOREN VENTILATOREN		BML/KO	Zeichnungsnummer 55461 13166 / Z10 / Blatt 1
1	PPS 13885	05.06.01	zei				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.			Ers.f.: / Ers.d.: / DIN_A2