



Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Motoren Ventilatoren Landshut GmbH








Ansicht Y



Ansicht X



Motordrehrichtung Linkslauf
auf Antriebsseite gesehen.

52	ah	100V~50/60Hz 47W I.Cl.H
51	ag	115V~60Hz 52W I.Cl.H
50	af	230V~50Hz 55W I.Cl.H
Sach-End-Nr.	Typ	elektrische Daten

Achtung! Dieses Erzeugnis ist im Sinne des GtA § 2 (Maschinenschutzgesetz) erst nach Einbau verwendungsfähig
- Sicherheitsnorm DIN 31000 (VDE 1000) beachten -
Temperaturwächter nach VDE 0631 in Motorwicklung ersetzen nicht eine erforderliche Sicherung des Gesamtgerätes

Fertigzustand				Zul. Abw. ISO 2768-m		Oberfläche	Maßstab 1:1 / Geom.-Schl.:
							Werkstoff
					Datum	Name	
				Bearb.	10.07.02	bayer	Spaltpolmotor
				Gepr.	19.07.02	bayersdo	EM4225-406 ...
				Norm	19.07.02	bayersdo	
				Motoren Ventilatoren Landshut GmbH			
2	PPS 14249	26.08.02	pk1	mvl MOTOREN VENTILATOREN			Zeichnungsnummer 55164 12250...59 / Z10 / Blatt 1
1	PPS 16017	10.07.02	bam				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. EM4225			Ers.f.: / Ers.d.: / DIN_A2

Ausgabe 2:
Wellenlänge AS von
137,7 +1 in 138,2 +-0,5
geändert. Kundenwunsch.