


Motordrehrichtung Linkslauf auf Antriebsseite (AS) gesehen
Bei Montage auf richtige Lage der Kurzschlusswindungen achten !
°) Toleranzen bei Druck in Pfeilrichtung X ohne Laeuferlaengsspiel 0,2...0,4mm

direction of rotation CCW viewed on driving side (AS).
Pay attention to the correct position of the short circuit windings !
°) tolerances by pressure in arrow direction X without rotor axial play 0,2...0,4mm

③ = Aenderungsindex / change index

22	vw	100V AC 50/60Hz 17W I.Cl.H ③	Motor mit CCC-Zulassung motor with CCC-certification
Sach-End-Nr. part-end-No.	Kennbuchst. code letter	elektrische Daten rating	Bemerkung remark

Fertigzustand		Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberflaeche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.
				Werkstoff	
Aenderungsnotiz Ausgabe 3: CCC-Motorschild hinzugefuegt. Schutzklasse Ins.Class H in I.Cl.H berichtigt. edition 3: CCC-Motor label added. Protection rating corrected from Ins.Class H into I.Cl.H.		Status der Zeichnung	Freigegeben	Einbauanleitung/mounting instruction Spaltpolmotor/shaded pole motor EM2518-146 ...	
		30.01.2013	Attenkog		
		Freigabedatum	Freigeber		
3	500000013095	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH		Zeichnungsnummer 5511535122_Z10	Blatt 1 / 1
Version	Aenderungsnummer				
21.08.2012	E. Goelz	Urspr. EM2518		Ers.f.:	Ers.d.: A3
Erstelldatum	Ersteller				

ebm-papst Landshut GmbH. Hofmark-Aich-Strasse 25. D-84030 Landshut
Tel: +49 (0) 871 / 707-0. Fax: +49 (0) 871 / 707-465. E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage. Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.