





注:

1. 将原进口风机接线盒上的电缆保护罩换成A9665-2-67。

2. 装配时应保证叶轮与风圈的最小间隙为2mm。

未注公差	比 例 1:1		姓 名	日 期				
		设 计	Recher	2011.08.08				
		校 对	Jiangjie	2011.08.08				
材料:		工 艺						
		批 准	Kevin	2011.08.09	版本号	更 改 人	更 改 号	日 期

名称:	assembly drawing
图号:	W6D800-GD01-01/F03

ebmpapst

依必安派特风机(上海)有限公司

ebm-papst Ventilator (ShangHai) CO.,Ltd

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)