






A视图



技术要求

1. 所有螺丝或螺钉连接处必须紧固，不允许有松动.
2. 电机引出线的绝缘层和护套不允许有擦伤和损坏.
3. 风机运行平稳，无杂音.
4. 标签贴在风扇罩上面。

编号	名称	型号规格	数量	材料	制造商
6	齿型线夹		2		
5	风扇罩	A0118-2-40	1	1.0mm镀锌钢板	
4	支撑脚	A1055-2-40	2	1.0mm热镀锌板	
3	接线盒	A1117-2-73	1	Supplier NO.: PM2.5-04	台湾町洋
2	电容	02102-4-7320	1	3μF/450VDB	上海皓月
1	离心风机	D2E133-AM47-01	1		ebm Werke

未注公差	比例		姓名	日期				
		设计	CaiFeng	2004-08-30				
材料:		校对						
		? ?			a	Recher	ECN02019	2010.09.14
		批准			版本号	更改人	更改号	日期

名称: Assembly drawing

图号: D2E133-AM47-01/A03

ebmpapst

依必安派特风机(上海)有限公

ebm-papst Ventilator (ShangHai) CO.,Ltd

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)